



DIRECCION REGIONAL CENTRO  
DIRECCION DE INGENIERIA DE PROCESO  
INSPECCION Y ANALISIS DE FALLAS EN MATERIALES  
GERENCIA DE ATENCION A CLIENTES

**TMNM-015**

12 de mayo del 2014

**CIA. SAYER LACK, S.A. DE C.V**  
**ING. ADILENE LOPEZ VELASCO**  
*Técnico LCD Mantenimiento Industrial*

**Asunto: Adenda del nombre comercial del producto**

En relación al reporte **No. F.61048.03.004** donde se le incluyeron los valores obtenidos de una muestra de **Acabado epóxico catalizado de altos sólidos, color blanco RA-26, Base lote 6541874, Catalizador lote, 6535565**, se anexa el nombre comercial del producto como:

**Base: Metalite Epoxy blanco, Lote: 6541874.**  
**Catalizador: Metalite Epoxy, Catalizador 6, Lote: 6535565**

Cabe hacer mención que las pruebas se realizaron bajo norma **PEMEX No. 4.411.01 "Recubrimientos para Protección Anticorrosiva"**.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

**ING. MARIA DOLORES MORALES GARAY**  
*Jefe de Proyecto*

aroo\*

